



# Inspection Report (査定書)

TRUCK (トラック)

Maker	MITSUBISHI		
Model	KC-FE566B	KM	200,210Km
Serial	530333	Confirm	<input checked="" type="radio"/> Not Confirm <input type="radio"/>

■ Appearance ( 外観 )	Good	Fair	Bad	Comments
Condition ( コンディション )		✓		サビ多い 塗装剥がれあり 左側ワイパー破損 アンテナ曲がり Much rusts, Paintings coming off, Damaged left wiper, Bent antenna

■ Operator Room ( オペレータールーム )	Good	Fair	Bad	Comments
Condition ( コンディション )		✓		A/C バキュームブレーキ テールゲートは上がるが、ボデーが上がらないVacuume brake, Tail gate moves upward but not the body

■ Engine ( エンジン )	Good	Fair	Bad	Comments
Condition ( コンディション )		✓		三菱 4D36 MITSUBISHI
Oil Cooler ( オイルクーラー )		✓		
Blowby ( ブローバイ )		✓		
Battery ( バッテリー )			✓	要交換 Need a replacement
Throttle ( スロットル )		✓		

■ Running ( 走行 )	Good	Fair	Bad	Comments
Mission ( ミッション )		✓		5MT
Steering ( ステアリング )		✓		
Foot Brake ( フットブレーキ )		✓		
Parking Brake ( パーキングブレーキ )		✓		

■ Chassis ( 車体 )	Good	Fair	Bad	Comments
Condition ( コンディション )		✓		

■ Tire ( タイヤ )	[Size (サイズ)]				Comments
Left Front ( 左前 )	700R-16		✓		夏タイヤ Summer tire
Right Front ( 右前 )	700R-16		✓		夏タイヤ Summer tire
Left Rear ( 左後 )	700R-16		✓		夏タイヤ Summer tire
Right Rear ( 右後 )	700R-16		✓		夏タイヤ Summer tire

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**  
 この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**