



Inspection Report (査定書)

CRAWLER CRANE (クローラークレーン)

Maker MITSUBISHI

Model MS070L

Serial 109

Hour 4,457HR

Confirm Not Confirm

■ Appearance (外観)	Good	Fair	Bad	Comments
Condition (コンディション)		✓		キズ、サビ有り Scratches, Rusty
Covers (カバー)		✓		サビ、腐食多い Very rusty, Much corroded

■ Operator Room (オペレータールーム)

Condition (コンディション)		✓		サビ有り 天張り剥げてる Rusty, Ceiling is turning bare
---------------------	--	---	--	---

■ Engine (エンジン)

Condition (コンディション)		✓		セルモーターヘタリ有 Cell motor is worn out
Oil Cooler (オイルクーラー)		✓		
Blowby (ブローバイ)		✓		
Battery (バッテリー)			✓	要交換 Need a replacement
Throttle (スロットル)		✓		

■ Hydraulic (油圧)

Condition (コンディション)		✓		
Oil Leakage [Hoses] (ホース油漏れ)		✓		
Oil Leakage [Cylinder] (シリンダー油漏れ)		✓		

■ Running (走行)

Condition (コンディション)		✓		少し弱い Little weak
---------------------	--	---	--	------------------

■ Crane Device (クレーン装置)

Condition (コンディション)		✓		3SEC BOOM 2.9t サビ有り Rusty
Boom (ブーム)		✓		
Hook (フック)		✓		
Wire (ワイヤー)		✓		

■ Undercarriage (足回り)

Track Frame (トラックフレーム)		✓		摩耗有 Worn
Shoe Plates (シュープレート)		✓		
Sprocket (スプロケット)		✓		
Idler (アイドラ)		✓		
Pin Bush (ピンブッシュ)		✓		
Link (リンク)		✓		
Carrier Roller (キャリアローラー)		✓		
Track Roller (トラックローラー)		✓		

■ Swing (旋回台)

Condition (コンディション)		✓		
---------------------	--	---	--	--

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**
 この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**