



Inspection Report

(査定書)

TIRE ROLLER (タイヤローラー)

Model K20WHA

Serial K20WHA-0132

Hour 6,162 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり。

Damaged seat / シートの損傷あり。

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cabin spec / キャビン仕様

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6GB1

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Tire (タイヤ)

14/70-20

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**