



# Inspection Report

(査定書)

GRADER (グレーダー)

Model MG500S

Serial 5G100109

Hour 2,162  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Scratched, Rusty, Very corroded / キズ、さび、腐食激しい

Very rusty inside cabin, Very corroded / キャビン内さび、腐食激しい

Reinforced frame / フレームに補強有り

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

## ■ Engine ( エンジン )

Blowby / ブローバイ有り

MITSUBISHI 6D22

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

Foot brake is not effective, Need to repair / フットブレーキきき悪い、要修理

Parking brake is not effective, Need to repair / パーキングブレーキきき悪い、要修理

Difficult to stock air / エアーが溜まりにくい

## ■ Tire ( タイヤ )

14.00-24

Very worn out / 摩耗激しい

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Oil leakage from blade slide cylinder / ブレードスライドシリンダー油漏れ

Oil leakage from the bottom of circle gear / サークルギア下部より油漏れ有り

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**