



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D31P-20

Serial 47310

Hour 3,316 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged CNP / CNP破損あり

Repainted / リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 6D95L-1 #158197

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

595 LGP

Left & right adjustment cylinders are rusty / 調整シリンダー左右サビあり

1 right roller fell off / 下部ローラー右側1個脱落

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from 1 right roller / 下部ローラー右側1個滲み

Oil leakage from control valve / コントロールバルブ油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**