



Inspection Report

(査定書)

TIRE ROLLER (タイヤローラー)

Model JW33-2

Serial 1771

Hour 2,239 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

CNP LESS

Rusty, Heavy corrosion / サビ、腐食多い

Damaged seat / シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Damaged right tail lens / 右側テールレンズ破損

Missing front mirror / フロントミラー欠品

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D1402 #37730

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Tire (タイヤ)

7.50-16

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**