



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model UH07-5

Serial 164-11029

Hour 15,367  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Bottom glass of cabin is cracked / キャビンの下ガラスひび割れ

Damaged seat / シート破損

Patched boom & arm / ブーム、アームにパッチあり

Repainted / リペイント

Very rusty all over / 全体にサビ多い

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

## ■ Engine (エンジン)

日野 EL100 #15347

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

1 cracked L shoe / 左側シュー欠け1枚あり

L upper roller: 2 deformed / 左側上部ローラー2個変形

L bottom roller: 1 fell off / 左側下部ローラー1個脱落あり

R sprocket: Worn out / 右側スプロケット減り大

R bottom roller: 2 fell off / 右側下部ローラー2個脱落あり

## ■ Swing (旋回台)

Worn bearing, Very loose / ベアリング摩耗の為ガタ多い

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー油漏れ

Minor leakage from main pump / メインポンプしみ

Minor leakage from swivel joint / スイベルしみ

Minor leakage from a L-bottom roller / 左側下部ローラー1個しみ

Minor leakage from hydraulic valve / 油圧バルブしみ

Minor leakage from engine bottom / エンジン下部しみ

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**