



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model SDT15

Serial 10105

Hour 7,109  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

CNP

Damaged seat / シート破損

Repainted / リペイント

Very rusty all over / 全体にサビ多い

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

Fork spec / フォーク仕様

Without bucket / バケット無し

With backhoe / バックホー付

Patched backhoe / バックホーにパッチあり

## ■ Engine ( エンジン )

TOYOTA 2J #128928

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

Defective missiong, Unable to move / ミッション不良にて走行不能

Detached clutch / クラッチ外れてます

## ■ Tire ( タイヤ )

42×17-20, Summer tire / 夏タイヤ

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Oil leakage from all cylinders / 全てのシリンダー油漏れ

Oil leakage from rear differential / リアデフ油漏れ

Oil leakage from backhoe / バックホー油漏れの為、ホース戻し

## ■ Notes ( 特記事項 )

No document / 書類無し

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**