



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	BS3F
Serial	1S100851
Hour	不明 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

CNP

Repainted / リペイント

Damaged seat / シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With grapple for woods / 木材用グラップル付

Without bucket / バケツありません

With winch (cannot operate) / ウインチ付(作動しない)

■ Engine (エンジン)

mitsubishi S4E #17710

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

400G, Dry area shoe / 乾地シュー

With cleat / 滑り止め付

left & right undercarriage are very rusty / 左右足回りサビ、腐食多い

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from all cylinders / 全てのシリンダー油漏れ

Minor leakage from engine bottom / エンジン下部滲み

■ Notes (特記事項)

Need battery replacement / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**