



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D20A-6

Serial 63692

Hour 2,698 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

CNP

Repainted / リペイント

Damaged seat / シート破損

Very rusty all over / 全体にサビ多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D95S #47022

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

300G, Dry area shoe / 乾地シュー

Left & right undercarriage are very rusty / 左右足回りサビ多い

Worn our left & right sprocket / 左右スプロケット減り大

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need battery replacement / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**