



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX130L-3

Serial 87031

Hour 10,109  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Patched arm / アームにパッチあり

Missing L&R rear view mirror / 左右バックミラー欠品

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With back monitor / バックモニター付

5 piping, 3 are disattached / 5本配管だが3本途中で配管外れ

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 4JJ1

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G, Dry area shoe / 乾地シュー

Bent L&R steps / 左右のステップ曲がり

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from 2 boom cylinders / ブームシリンダー2本滲み

Minor oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー滲み

Minor oil leakage from hydraulic pump / 油圧ポンプ滲み

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**