



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D60A-8

Serial 45240

Hour 6,229 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Many paints scraped off, Damaged cabin door nob / リペイント サビ、塗装剥がれ多い キャビンのドアノブ破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Blade width 3,970mm

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 6D125-1

Coolant mixed in engine, Emulsificated engine oil / エンジン内部にクーラント混入 エンジンオイル乳化している

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

610G, Worn out dry area shoe / 乾地シュー減り大

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from 2 blade cylinders / ブレードシリンダー2本滲み

Oil leakage from engine bottom & drain / エンジン下部及びドレンより油漏れあり

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**