



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 914G

Serial 9WM01820

Hour 2,926  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Rusty, Scratched all over / 全体的に錆、傷多い

Cracked left glass / キャビン左側ガラスひび割れ

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

バケット摩耗有

## ■ Engine ( エンジン )

CAT 3054-7BJ14715

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

## ■ Tire ( タイヤ )

17.5-25 12PLY

全体に摩耗有

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■ Notes ( 特記事項 )

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**