



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	EX120-2m
Serial	30754
Hour	9,166 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched & corroded all over / 全体にキズ、錆、腐食激しい

Very corroded covers / カバー類腐食激しい

Damaged seat / シート破損有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Telescopic arm spec / テレスコピックアーム仕様

With extra cramshell bucket / 別途、クラムシェルバケット有

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 4BD1 #986569

Oil leakage from head cover / ヘッドカバーまわりから油漏れ有

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Running little bit weak / 走行少し弱い

With rubber pad / ラバーパッド付

Stucked link / リンク固着有

## ■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & arm cylinder / ブーム、アームシリンダー油漏れ有

Oil leakage around main pump / ポンプまわり油漏れ有

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Very rusty boom cylinder / ブームシリンダー錆多い

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**