



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model LK40Z-3

Serial RW03-01693

Hour 1,595  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

Rusty cabin/キャビン錆び多い

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

CABIN / キャビン仕様

## ■ Engine ( エンジン )

YANMAR 3TNV84-XYW #34797

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

## ■ Tire ( タイヤ )

12.5/70-16

Cracked all over / 全体にひび割れ有

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

## ■ Notes ( 特記事項 )

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**