



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 311FLRR

Serial JFT00601

Hour 7,677 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Cracked front glass window / フロントガラスひび割れ有

Reinforced arm's tip / アーム先端補強有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucketless / バケットなし

Two-way piping / 共用配管

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

CAT C3,4

Monitor displaying error "Engine system problem" / モニターに「エンジン関連異常」のエラー表示有

Engine difficult to start / エンジンかかり悪い

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

With rubber pad / ラバーパッド付

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around main pump / メインポンプまわり油漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**