

Inspection Report (査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	SK 100-1	
Serial	YWJ-0052	
Hour	4 202 ☐ Confirm	1

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)	
Very rusty, Scratched, Corroded all over / 全体にキズ、錆、腐食激しい	
Corroded side cover / サイドカバー腐食有	
Defective door catch / ドアキャッチ不良	
Damaged seat / シート破損有	
■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)	
With mechanical fork grapple / 機械式フォークグラブ付	
Bucketless / バケットなし	
■ Engine(エンジン)	
ISUZU 4BD1 #244724	
■ Hydraulic (油圧)	
■Undercarriage & Running(走行及び足回り)	
■Undercarriage & Running(走行及び足回り) 700G	
700G	
700G	
700G Worn all over / 全体に摩耗有	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing(旋回台)	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing(旋回台)	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing(旋回台) Loose / ガタ有	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing (旋回台) Loose / ガタ有 ■ Oil Leakage (油漏れ)	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing (旋回台) Loose / ガタ有 ■ Oil Leakage (油漏れ)	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing (旋回台) Loose / ガタ有 ■ Oil Leakage (油漏れ)	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing (旋回台) Loose / ガタ有 ■ Oil Leakage (油漏れ) Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ有	
700G Worn all over / 全体に摩耗有 ■ Swing (旋回台) Loose / ガタ有 ■ Oil Leakage (油漏れ) Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ有	