



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	808A
Serial	S05-05986
Hour	2,388

Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Missing rear-view mirror/バックミラー欠品

Damaged parking switch/パーキングスイッチ破損

Damaged seat/シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP / キャノピー仕様

Damaged CNP hood / キャノピー幌破損

■ Engine (エンジン)

KUBOTA V1502-B #19633

■ Hydraulic (油圧)

Little weak / 少し弱い

Slow movement of bucket / バケットシリンダー動作遅い

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

12.5/70-16

Cracked/ひび割れ劣化

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from steering cylinder/ステアリングシリンダー油漏れ

Oil leakage from control valve/コントロールバルブ油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。