

Inspection Report (査定書)

CARRIER DUMP(キャリアダンプ)

Model	MST-15	00VD
Serial	153411	
Hour	8.377	✓ Confirm

Dearance & Oparator Room (外観及び操縦席) Cabin spec/キャビン仕様	
Babin spec/ キャピン仕様 Repainted/リペイント	
Rusty all over/全体的にサビ多い	
Damaged washer fluid tank/ウォッシャー液タンク破損	
Damaged Washer Hald tallity フォック (一) (大クラフ (大))	
uipment & Attachments (装備品・付属品)	
gine(エンジン)	
MITSUBISHI 6D16-TE1	
Defective engine stopping / エンジンストップ不良	
draulic(油圧)	
dercarriage & Running(走行及び足回り)	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー	
dercarriage & Running(走行及び足回り)	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台)	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台) Worn, Need repair / 摩耗有、要補修	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台) Worn, Need repair / 摩耗有、要補修 Leakage(油漏れ)	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台) Worn, Need repair / 摩耗有、要補修	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台) Worn, Need repair / 摩耗有、要補修 Leakage(油漏れ)	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台) Worn, Need repair / 摩耗有、要補修 Leakage(油漏れ)	
dercarriage & Running(走行及び足回り) 700R rubber shoe/700R ラバーシュー Worn all over, Cracked / 全体に摩耗、ひび割れ有 ading Platform(荷台) Worn, Need repair / 摩耗有、要補修 Leakage(油漏れ)	