

Inspection Report (査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

| Model | 315DL |
|--------|-------------------|
| Serial | BYK00151 |
| Hour | unknown 🗆 Confirm |

| ■Appearance & Oparator Room (外観及び | び操縦席) |
|-----------------------------------|-------|
|-----------------------------------|-------|

| Figure 1 and |
|--|
| Repainted/リペイント |
| Holes on seat/シートに穴あり |
| Missing left/right joystick grip/左右ジョイスティックグリップ欠品 |
| Cracked front glass/フロントガラスひび割れ |
| Deformed side cover/サイドカバー変形 |
| Repaired rear-view mirror/バックミラーの補修あり |
| Very rusty, Damaged all over/全体に錆・損傷とても多い |
| ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品) |
| With two-way piping/共用配管付 |
| Bucketless/バケットなし |
| Defective hour meter/HRメーター不良 |
| Deformed hole muffler tail-pipe/マフラーテールパイプ変形,穴あり |
| |
| ■ Engine(エンジン) |
| CAT C4.2 #JKH07527 |
| |
| |
| ■ Hydraulic (油圧) |
| Minor leakage from pump/ポンプ滲みあり |
| |
| |
| ■Undercarriage & Running (走行及び足回り) |
| 500mm Dry land shoe/500mm乾地シュー |
| Worn all over/全体に摩耗あり |
| |
| ■Swing(旋回台) |
| |
| |
| ■Oil Leakage (油漏れ) |
| Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ |
| Minor leakage from two-way piping plug / 配管のプラグよりオイル滲み |
| |
| ■ Notes(特記事項) |

Need replacement battery/バッテリー要交換