



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 938F

Serial 8SM00509

Hour 1,756

☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

2 seat cabin/2人乗りキャビン

Damaged seat/シート破損

Cracked front glass/フロントガラスひび割れ

Replaced hour meter/HRメーター交換歴有り

Damaged right-rear tail lamp/右リアテールランプ破損

Very rusty, repainted, corroded all over / 全体的にサビ、リペイント、腐食多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucket width 2,690mm/バケット幅 2,690mm

Coupler spec/ワンタッチ仕様

With extra multi-blade / 別途、マルチブレード有

With Ice rink cutter/アイスパーンカッター付

■ Engine (エンジン)

CAT 3116 #7TM06986

Re-manufactured engine(Replaced engine) / リマンエンジン(エンジン載せ替え)仕様

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

Forward reverse speed 4/前後進4速

■ Tire (タイヤ)

20.5-25

Spike tire pin missing/スパイクタイヤピン抜け

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around transmission / トランスミッションまわりオイル漏れ

Oil leakage from piping plug / 配管先端プラグオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

書類有(一時抹消)

Rusty Ice rink cutter cylinder rod/アイスパーンカッターシリンダーロッド サビ有り

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**