



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model L4-2

Serial F36-05624

Hour 810 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty all over / 全体にキズ、錆多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Missing CNP / キャノピー欠品

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D1503

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

12.5/70-16

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**