



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D31P-18

Serial 44220

Hour 4,756 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

Damaged side cover/サイドカバー損傷

Very rusty, Corroded all over/全体的に錆、腐食激しい

Foot brake-parking brake failure / フット、パーキングブレーキ作動不良

Damaged muffler tail-pipe/マフラーテールパイプ破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Blade width 2,890mm/ブレード幅 2,890mm

Pat blade spec/パットブレード仕様

Corroded, Holes on canopy/キャノピー腐食、穴あり

Very corroded HYD hose covre / 油圧ホースカバー腐食激しい

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 6D95L-1 #98119

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

LGP shoe/湿地シュー

Worn/摩耗有

Very rusty, Corroded all over/全体に錆、腐食激しい

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from blade cylinder/ブレードシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

Rusty right/left blade cylinder rods/ブレードシリンダーロッド錆あり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**