



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model ZW100

Serial S59-01460

Hour 4,809

☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Worn bucket / バケットの摩耗あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Long arms / ロングアーム

■ Engine (エンジン)

V3800-T #2DA2620

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

16.9-24

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from bucket & lift cylinders / バケット、リフトシリンダーオイル滲み有

■ Notes (特記事項)

建機工譲渡書有

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**