



Inspection Report

(査定書)

MOBILE CRUSHER (自走式破碎機)

Model BR1600JG-1

Serial 10001

Hour 45,381 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

★ Machine will be handed over after dismantled / 解体後の有姿渡し条件となります ★

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Dismantled hopper, Dismantles hopper frame / ホッパー溶断済、ホッパーフレーム溶断済

Dismantled steel plate guard under hopper / ホッパー下部の鉄板ガード溶断済

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

K-SERIES JAW CRUSHER(1,500mm × 1,200mm)

Sensor error display on LCD monitor / 液晶操作パネル、センサー異常のエラー表示あり

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SAA6D170-1-25823

Have history of engine replacement / エンジン載せ替え履歴有

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Missing right sprocket attachment bolt, Marking of past repair, Need repair / 右側スプロケット取付ボルト欠損、補修跡有、要修理

■ Crashing operation (破碎動作)

Confirmed operation / 動作確認済

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around main pump / メインポンプまわりオイル漏れ有

Oil leakage around engine / エンジンまわりオイル漏れ有

■ Notes (特記事項)

Combined TRAILER/TRUCK loading fee for all parts ¥280,000- / 総パーツの積込費用 ¥280, 000-

Maintenanced by KOMATSU / コマツメンテナンス機械

Missing several bolts (Was cut during dismantling) / 各パーツの取付ボルト、欠品多い(溶断した為)

Engine oil, HYD. Oil, Diesel Oil, Coolant currently empty / 今現在エンジンオイル、ハイドリックオイル、ディーゼル、冷却水は空の状態

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。