



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model LK40Z

Serial RW00455

Hour 3,432 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty , Corroded all over/全体的にサビ、腐食多い

Damaged rear-view mirror/バックミラー破損

Damaged light/ライト損傷

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucket width 1,560mm/バケット幅 1,560mm

With cabin/キャビン付

Damaged speed-meter gauge/スピードメーター指針破損

■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TNE84-YW #11828

Defective engine stopping system / エンジンストップ不良

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

12.5/70-16

Front snow tire/前輪 スノータイヤ

Rear spike tire/後輪 スパイクタイヤ

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from pump / ポンプからオイル滲み

■ Notes (特記事項)

Rusty tilt cylinder rod/チルトシリンダーロッドサビ有り

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**