

## Inspection Report (査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	V4-5	
Serial	50564	
Hour	3 290	☐ Confirm

repairiteu/ ')	ペイント
Missing left of	oor window / 左ドアガラス欠品
Damaged rea	r-view mirror/バックミラー破損
_	
uipment	& Attachments(装備品・付属品)
Bucket width	1,660mm/バケット幅 1,660mm
Cabin spec/	キャビン仕様
gine (I)	<b>・</b> ジン )
YANMAR	3TNE84T-KAH #41627
Oil leakage fi	om engine bracket (While starting) / ブラケットオイル漏れ (始動時)
draulic (	油圧)
re ( タイヤ )	经行)
	经行)
ınning(テ re(タイヤ)	行)
r <b>e(タイヤ)</b> 15.5/60-18 Cracked tire	行)
r <b>e(タイヤ)</b> 15.5/60-18 Cracked tire	を行う で名裂あり om right front tire/右前タイヤ エアー漏れ
re(タイヤ) 15.5/60-18 Cracked tire, Air leakage f	を行う で名裂あり om right front tire/右前タイヤ エアー漏れ
re(タイヤ) 15.5/60-18 Cracked tire Air leakage f	着裂あり om right front tire/右前タイヤ エアー漏れ (油漏れ)
re(タイヤ) 15.5/60-18 Cracked tire, Air leakage f Leakage Oil leakage fi	を行う  「亀裂あり om right front tire/右前タイヤ エアー漏れ  (油漏れ) om bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。