

Inspection Report (査定書)

Model	MC-285	C
Serial	P00295	
Hour	248	☐ Confirm

CRAWLER CRANE (クローラークレーン)	Hour	248	☐ Confir
pearance & Oparator Room (外観及び操縦席)			
Rusty, Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、錆、リペイント			
5 section boom spec / 5段ブーム仕様			
uipment & Attachments (装備品・付属品) ★電装不良、要修理(モーメントリミッター作動不良)★			
★Defective electric system, Need repair, (Defective moment lim	itar) d		
With remote control / 別途リモコン有	iter/ A		
marremote contact, Marremote 2			
gine(エンジン)			
YANMAR 2TNE68-MB			
rdraulic (油圧)			
rdraulic (油圧)			
rdraulic (油圧) dercarriage & Running (走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有			
ndercarriage & Running(走行及び足回り)			
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有			
adercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済			
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置)	ルーナカ げ 場 体	可能にナンス)よ	
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン			
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn			
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン			
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn			
andercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn 2.82ton hook / 2, 82tフック			
Indercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn 2.82ton hook / 2, 82tフック ving(旋回台)			
andercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn 2.82ton hook / 2, 82tフック			
Indercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn 2.82ton hook / 2, 82tフック ving(旋回台)			
Idercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn 2.82ton hook / 2, 82tフック ving(旋回台)			
Idercarriage & Running(走行及び足回り) Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗有 Confirmed operation of undercarriage / 走行作動確認済 ane Device(クレーン装置) ★ブーム上昇及び、ブーム伸び操作不良(エラー解除キーをオン ★Unable to control boom elevation & extension(Able while turn 2.82ton hook / 2, 82tフック ving(旋回台)			