



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	SH135X-3B
Serial	7415
Hour	10,265 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、錆、リペイント

Reinforced boom & arm / ブーム、アームに補強有

Bumps on side cover / サイドカバーへこみ有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With blade / ブレード付

Harvester spec (KESLA 25SH) / ハーベスタ仕様 (KESLA 25SH)

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4JJ1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Rusty track frame / トラックフレーム錆有

■ Swing (旋回台)

Loose / がた有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from attachment / アタッチメントからオイル漏れ多い

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**