



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model EX120-3m

Serial 1EX-041420

Hour 9,687 ☒ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Holes on seat/シートに穴あり

Rusty all over/全体的に錆び多い

Damaged door lining/ドア内張りの損傷あり

Patched arm/アームにパッチあり

Bumps under cover & side cover/アンダーカバー, サイドカバーへこみあり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With two-way piping/共用配管付

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4BD1 #236627

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Worn out all over/全体に摩耗有

Bumps on track frame/トラックフレームへこみあり

Loose upper roller/上部ローラー ガタあり

■ Swing (旋回台)

Minor leakage from swing/旋回台よりオイル滲み

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder/アームシリンダーオイル漏れ

Oil leakage from bucket cylinder/バケットシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**