



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA300-3E

Serial 53192

Hour 11,816 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

Rusty, Corroded all over/全体に錆,腐食多い

Deformed side cover/サイドカバーの変形あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucket width 2,680mm/バケット幅 2,680mm

Coupler spec/カブラー付

With bucket, With V-blade / バケット付、別途Vブレード有

■ Engine (エンジン)

KOMATSU S6D108E-2-A #29626

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

Forward reverse speed 4/前後進4速

■ Tire (タイヤ)

20.5-25

Spike tire (Missing pins) / スパイクタイヤ仕様(ピン抜け有)

Cracked tire/タイヤに亀裂あり

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from transmission/トランスミッション油漏れ

Oil leakage from HYD.tank/作動油タンク油漏れ

Maior oil leakage from piping plug/配管用プラグ油漏れ大

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダーオイル漏れ

Oil leakage around cabin / エンジンまわりオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

書類有 (車検 2026 12/15)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**