



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model V3-6

Serial 62157

Hour 2,093 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Cabin spec/キャビン仕様

Rusty/錆びあり

Worn off painting/塗装剥がれあり

Damaged right cabin's window catch / キャビン右ウインドウキャッチ破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucket width 1,560mm/バケット幅 1,560mm

Bent upper bucket/バケット上部曲がり

Defective left headlight/左側ヘッドライト不良

■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TNV88 #L4822

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

12.5/70-16

Cracked all over / ひび割れ多数あり

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**