



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX70-3

Serial 83883

Hour 4,056

☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、錆び、リペイント有

Very rusty boom cylinder rod, Need repair / ブームシリンダーロッドさび激しい、要修理

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With arm crane (Missing hook) / アームクレーン装置付(クレーンフック欠品)

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE2

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom, arm, bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**