



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX70-3

Serial 83813

Hour 2,693

☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、錆び、リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec / アームクレーン仕様

With multi-lever / マルチレバー付

Missing bucket tooth / バケットツース欠品

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE2

Major blowby / ブローバイ大

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & arm cylinders / ブーム、アームシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**