



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 330L

Serial 6SK01114

Hour 4,834  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Very rusty, scratched, corroded all over/全体に錆, 傷, 腐食激しい

Cracked ceiling, front glass/天井, フロントガラスひび割れ

Patched center boom/センターブームにパッチあり

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

High reach front, 3sec boom spec/ハイリーチフロント, 3セクションブーム仕様

With two-way piping/共用配管付

With extra center boom/別途 センターブームあり

Bucketless/バケットなし

Missing side mirror/サイドミラー欠品

Deformed undercover, Engine hood/アンダーカバー, エンジンフードの変形

Corroded left and right side covers/左右サイドカバー腐食

Arm wiring disconnection/アーム配線 断線あり

## ■ Engine (エンジン)

CAT 3306 #10Z30059

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

750G

Worn/摩耗あり

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder/アームシリンダー油漏れ

## ■ Notes (特記事項)

Unconfirmed operation of added exhaust gas filtering system / 後付け排出ガス浄化装置 動作未確認

Disassembly & loading fee of 3-section boom ¥120,000-(Tax not included) /

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**