Inspection Report
(査定書)
MOBILE CRUSHER (自走式破砕機)

Model	BR200T-1	
Serial	1205	
Hour	18,677	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Repainted, scratched, rusty / リペイント、錆、傷あり

Heavily corroded side cover / サイドカバー腐食激しい

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■Engine (エンジン)

KOMATSU S6D95L

■Hydraulic (油圧)

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

Fixed rink / リンクの固着あり

Crack on flame / フレームにひびあり

■Crashing operation (破砕動作)

Not running condition / 動作出来ない

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from mainbody / 本体から油漏れあり

■Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。