



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC410-5

Serial 10741

Hour 26,792 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted all over, Scratched, Very rusty / 全体にリペイント、キズ、さび多い

Missing side cover, Damaged / サイドカバーの欠品、損傷有り

Patched boom & arm, Welded / ブーム、アームにパッチ、溶接補修有り

Reinforced bucket / バケット補修有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Stuck accel wire / アクセルワイヤー固着

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 6D125

Engine stop failure / エンジンストップ不良

■ Hydraulic (油圧)

Weak pump / ポンプ弱い

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn out all over / 全体に摩耗多い

600G

■ Swing (旋回台)

Very loose / ガタ多い

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from control valve / コントロールバルブより油漏れ有り

Oil leakage from boom, arm, & bucket / ブーム、アーム、バケット油漏れ有り

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**