



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model HD513MR-V

Serial 5243

Hour 13,147 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Hole on seat / シートに穴あり

Repainted / リペイント

Right front step is bent / 右側前方のステップ曲がり

Missing L&R rear view mirrors / 左右バックミラー欠品

Damaged door / ドア破損

Missing L&R control lever switch / 左右操作レバーのボタン欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With head guard / ヘッドガード付

5 piping spec / 5本配管付

High position boom spec / ハイポジションブーム仕様

■ Engine (エンジン)

三菱 4D34

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G, Dry area shoe / 乾地シュー

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from 2 boom cylinders / ブームシリンダー2本油漏れ

Minor leakage from HYD. Pump / 油圧ポンプしみ

Minor leakage from engine / エンジンしみ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**