



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC128UU-2E0

Serial 6130

Hour 9,233 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Corroded all over / 全体に錆、腐食激しい

Heavy corrosion on side cover & cabin / サイドカバー、キャビンまわり腐食激しい

Reinforced arm's tip / アーム先端に補強有

Worn seat / シート摩耗有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With slope bucket / 法面バケット付

With arm crane (Not accurate weight measurement) / アームクレーン付き(重量表示誤差有)

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D102E

Overheat easily / オーバーヒートしやすい

■ Hydraulic (油圧)

Little loose / 少し弱い

Boom falls without control / ブーム自然降下有

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

Rusty track frame, Holes made by corrosion / トラックフレーム錆、腐食穴有

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ有

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**