



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	315DL
Serial	BYK00141
Hour	23,553 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Heavily damaged all over / 全体に損傷激しい

Damaged seat / シート破損

Missing bottom door glass / ドア下部ガラス欠品

Cracked track frame / トラックフレーム亀裂有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With two-way piping / 共用配管付

■ Engine (エンジン)

CAT C4.2 #JKH05800

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ

Oil leakage from main pump / メインポンプ油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**