

Inspection Report (査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	320EL	
Serial	LAK002	57
Нолг	18 694	☐ Confirm

Verv rustv	Corroded all over / 全体に錆、腐食激しい
	ainting / 指定色
-	rack frame / トラックフレーム腐食
Reinforced	arm front / アーム先端補強有
auipmen	t & Attachments(装備品·付属品)
	ont window / フロントガラスひび割れ
ngine (I	ンジン)
CAT C6.6	ACERT
Engine una	ble to start (Confirmed movement of starter motor) / エンジン不動機械(セルモーター作動確)
ydraulic	(油圧)
Unable to	・
Unable to d	
Unable to d	
	heck / 不動の為、未確認
ndercarr 600G	heck / 不動の為、未確認
ndercarr 600G	heck / 不動の為、未確認 iage & Running(走行及び足回り)
ndercarr 600G Stuck linka	heck / 不動の為、未確認 iage & Running (走行及び足回り) ge / リンク固着有
ndercarr 600G Stuck linka	heck / 不動の為、未確認 iage & Running (走行及び足回り) ge / リンク固着有
ndercarr 600G Stuck linka	heck / 不動の為、未確認 iage & Running (走行及び足回り) ge / リンク固着有
ndercarr 600G Stuck linka	heck / 不動の為、未確認 iage & Running (走行及び足回り) ge / リンク固着有
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋印	heck / 不動の為、未確認 iage & Running (走行及び足回り) ge / リンク固着有 u台)
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋回	heck / 不動の為、未確認 iage & Running(走行及び足回り) ge / リンク固着有 回台) e (油漏れ)
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋回	heck / 不動の為、未確認 iage & Running (走行及び足回り) ge / リンク固着有 u台)
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋回	heck / 不動の為、未確認 iage & Running(走行及び足回り) ge / リンク固着有 回台) e (油漏れ)
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋回	heck / 不動の為、未確認 iage & Running(走行及び足回り) ge / リンク固着有 回台) e (油漏れ)
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋回 il Leakage	iage & Running(走行及び足回り) ge / リンク固着有 自合) e (油漏れ) from bottom of the machine / 車体下部から油漏れ有
ndercarr 600G Stuck linka wing(旋回 il Leakage Oil leakage	iage & Running(走行及び足回り) ge / リンク固着有 自合) e (油漏れ) from bottom of the machine / 車体下部から油漏れ有

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。