



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	PC138US-10
Serial	45800
Hour	9,242 ☒ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Partially repainted/一部リペイント

Damaged seat/シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec/アームクレーン仕様

Bucket concrete stain/バケットにコンクリート付着あり

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SAA4D95LE-6 #715577

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder/アームシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

System error display "L01 DHPAMA" / "L01 DHPAMA システム異常エラー表示有

Security password setting / セキュリティーパスワード設定有

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**