



Inspection Report

(査定書)

CARRIER DUMP (キャリアダンプ)

Model	MST-1500VDL
Serial	154275
Hour	8,453 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged all seats & covers/各シート, カバー損傷あり

Very rusty all over/全体的に錆び激しい

Missing cabin upper light/キャビン上部ライト欠品あり

Missing rear-view mirror/バックミラー欠品

Damaged ceiling of the cabin/キャビン天井部分の損傷

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With winch/ウインチ付

Forestry spec / 林業仕様

With grapple/グラップル付 (cranab FC45)

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 6D16

Engine stop failure/エンジントップ不良

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700R rubber shoe/700R ラバーシュー

■ Loading Platform (荷台)

Bumps all over, Very rusty/全体にへこみ, 錆多い

■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from all cylinders/各シリンダーオイル漏れ激しい

Major oil leakage from grapple cylinder / グラップルシリンダーオイル漏れ多い

Oil leakage from main pump / メインポンプオイル漏れ多い

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

Operation of the winch is NOT confirmed/ウインチ動作未確認

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。