



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	320ERR
Serial	LHN00956
Hour	32,622 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

### Accident machinery / 転倒機械

Damaged cabin, Deformed / キャビン破損、歪み有

Reinforced arm / アームに補強有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucketles / バケットなし

Two-way piping / 共用配管付

With multi-lever / マルチレバー付

## ■ Engine (エンジン)

CAT C6.6

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

790G

Tightly stuck linkage / リンク固着激しい

Damaged right shoe link's master pin, Need replacement / 右側シューリンクマスターpin破損、要交換

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダーオイル漏れ

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Cabin interfere with boom cylinder, Need caution / キャビンとブームシリンダー干渉する、取扱注意