



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	ZX330LC-5B
Serial	71265
Hour	20,154 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Specified painting / 指定色

Heavily damaged & scratched all over / 全体に、キズ、損傷激しい

Reinforce arm / アームに補強有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Elevator cabin (Defective, Need repair) / 可動式ハイキャブ仕様(作動不良、要修理)

Material handling spec / マテリアルハンドリング仕様

5 piping spec / 5本配管仕様

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6HK1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

■ Swing (旋回台)

Unoperational swing (Free of fixation), Need caution / 旋回不動(フリー状態)要修理、取扱注意

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from grapple cylinder hose / グラップル作動シリンダー ホースからオイル漏れ

Oil leakage from oil cooler / オイルクーラー オイル漏れ

Oil leakage around engine / エンジンまわり オイル漏れ

Oil leakage around main pump / メインポンプまわり オイル漏れ

■ Notes (特記事項)

★ Required charge for attachment disassembly & welding swing: ¥40,000- ★

★ アタッチメント取外し、旋回固定溶接費用 ¥ 40, 000-★

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。