



# Inspection Report

(査定書)

## CRAWLER DRILL (クローラードリル)

Model	XL635
Serial	Y0011440J
Hour	5,892 <input type="checkbox"/> Confirm

### ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

### ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

### ■ Engine ( エンジン )

### ■ Hydraulic ( 油圧 )

### ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

One side of running is slower / 片足の走行が遅い

### ■ Drifter ( ドリフター )

### ■ Bit/Rod ( ビット/ロッド )

### ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Major oil leakage from oscillating cylinder / オシレーティングシリンダーより激しい油漏れ有り

### ■ Notes ( 特記事項 )

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**  
この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**