



Inspection Report (査定書)

ASPHALT FINISHER (アスファルトフィニッシャー)

Maker MITSUBISHI

Model MF40W

Serial A4A0 4566

Hour 5,300

Confirm Not Confirm

■ Appearance (外観)	Good	Fair	Bad	Comments
Condition (コンディション)		✓		CNP LESS リペイント Repainted
Covers (カバー)		✓		

■ Operator Room (オペレータールーム)				
Condition (コンディション)		✓		シート破損 Damaged seat

■ Engine (エンジン)				
Condition (コンディション)		✓		三菱 4DR5 Mitsubishi
Oil Cooler (オイルクーラー)		✓		
Blowby (ブローバイ)		✓		
Battery (バッテリー)		✓		
Throttle (スロットル)		✓		

■ Hydraulic (油圧)				
Condition (コンディション)		✓		全てのシリンダー滲み Minor leakage from all cylinders
Oil Leakage [Hoses] (ホース油漏れ)		✓		
Oil Leakage [Cylinder] (シリンダー油漏れ)		✓		

■ Running (走行)				
Mission (ミッション)		✓		
Steering (ステアリング)		✓		

■ Equipment (装置)				
Iron (アイロン)		✓		2,400mm~2,900mm
Screw (スクリュー)		✓		
Hopper (ホッパー)		✓		
Screed (スクリード)		✓		

■ Tire (タイヤ) [サイズ]				
Left Front (左前)	不明		✓	破損あり Damaged
Right Front (右前)	不明		✓	破損あり Damaged
Left Rear (左後)	1000-20		✓	
Right Rear (右後)	1000-20		✓	

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**
 この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**