



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D6R

Serial 4TR00644

Hour 6,591 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Very rusty / キズ、さび非常に多い

Track frame is very rusty / トラックフレームさび激しい

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Straight tilt blade spec / ストレートチルトブレード仕様

■ Engine (エンジン)

Blowby / ブローバイ有り

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Very rusty & worn out all over, Need to repair / 全体にさび、摩耗激しい、要修理

■ Oil Leakage (油漏れ)

Engine oil leakage from bottom portion of engine / エンジン下部よりエンジンオイル漏れ有り

■ Notes (特記事項)

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**