



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D6R

Serial 4TR00459

Hour 10,604 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Corroded / 錆あり、腐食あり

Repainted / リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With A/C / A/C 有り

Stuck throttle / スロットル固着あり

Damaged muffler / マフラー破損

■ Engine (エンジン)

Noise from engine / エンジン異音あり

Blowby / ブローバイあり

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Shoe for wetland / 湿地シュー

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリーあがり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**