



Inspection Report

(査定書)

TIRE ROLLER (タイヤローラー)

Model K20W2

Serial K20W2-0147

Hour 2,334 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted / リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6BG1

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Tire (タイヤ)

14/70-20

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**